

Regelmessig skjøtsel gir gode forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid. Denne instruksjonen gjelder Veg Tech Mose-Sedum og Mose-Sedum med biokull og oppdateres løpende. Den nåværende versjonen er publisert på www.blomstertak.no

Der finner du også oppdaterte vedlikeholdsråd for gjeldende sesong.

1. Gjødsling

Gjødsl vegetasjonen en gang i året, henholdsvis annethvert år for sedummatter som inneholder biokull. Utfør alltid den første gjødslingen året etter installasjon. Spre Blomstertak takgjødsl eller tilsvarende produkt jevnt over sedumoverflaten om våren eller sommeren. Egnert gjødsl er 30 g / m².

Tips: Sterk mosevekst og rødaktig sedum er tegn på ernæringsmessige mangler.

2. Vanning i tørkeperioder april-august

Vann sedummatten en gang i uken i tørkeperioder. Gjennomvanning under tørke krever ca 30 liter vann/m².

Vær oppmerksom på at et dehydrert sedumtak krever vanning i lang tid før plantenes vannlager er fylt.

Tips: Hvis tørkeperioden inntreffer i april-mai, er vanning spesielt viktig for å aktivere skudd og ernæring. For bratte tak som er sol og vindutsatte: Dryppvanning anbefales.

3. Uønsket vegetasjon

Luk vekk uønsket vegetasjon (f.eks. bjørk, løvetann og gressplanter) med røtter og fjern det fra taket

4. Kontroll av takdrenering og rengjøring

Kontroller og rengjør taksluk, takrenner og andre takdetaljer minst en gang i året for å sikre at en velfungerende drenering og drenering.

Fjern rusk og blader.

5. Enhver reparasjon

For å øke dekkningen og frodigheten, kan hjelpesåing benyttes.

Klipp sedumskudd fra eksisterende sedumvegetasjon i 2-3 cm lange plantedeler. Alternativt kan du bestille sedumskudd fra Blomstertak.

Spre skuddene over områder med dårlig vegetasjon fra mai til august. Passende antall skudd er minst 200 g/m².

Gjødsl overflaten med takgjødsl i forbindelse med utførelsen av hjelpesåingen.

Hold overflaten fuktig i minst en måned for at skuddene skal slå rot. Hvis jordlaget er tynt, supplerer du med Blomstertak takjord eller tilsvarende.



Sedumskudd

6. Barfrost og snømåking

Ikke gå på sedum ved barfrost, det gjør skade på plantene.

Hvis snømåking på sedumtaket er nødvendig skal ca. 5 cm snø etterlates for ikke å skade takvegetasjon på taket.

7. Dokumentasjon

Dokumenter skjøtselshandlingene som utføres i Blomstertaks "Drifts- og vedlikeholdsprotokoll" - tilgjengelig på side 2.



Gjødsling av sedumtak.



Tak med manglende skjøtsel



Samme tak en tid etter hjelpesåing

Eier av eiendommen:	Eiendommens navn:	Adresse:
Kontaktperson:	Mobil:	E-post:

Anbefalte tider for skjøtsel:

Merk at vanning må tilpasses. En tørr mars kan også inntreffe.

Skjøtsel	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1. Gjødsling				X	X	X						
2. Vanning			(X)	X	X	X	X	X				
3. Tillsyn vegetasjon					X				X			
4. Tillsyn avrenning					X				X			
5. Ev. reparasjon					X	X	X	X				

Dato for utført skjøtsel:

Skjøtsel	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1. Gjødsling												
2. Vanning												
3. Tillsyn vegetasjon												
4. Tillsyn avrenning												
5. Ev. reparasjon												

Veg Tech Sedumtak

Drift- og skjøtselsanvisning

Utført skjøtsel årlig tilsyn:

Årlig Tilsyn	1. Gjødsling	2. Vanning	3. Tilsyn vegetasjon	4. Tilsyn avrenning	5. Ev. reparasjon Angi problem/skjøtsel	Signatur
ÅR 1 Dato						
ÅR 2 Dato						
ÅR 3 Dato						
ÅR 4 Dato						
ÅR 5 Dato						
ÅR 6 Dato						